

SINTECOLOR

Preparação, proteção e acabamento para madeiras e metais.

A linha SINTECOLOR reúne produtos desenvolvidos para preparar, proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Com excelente cobertura, fácil aplicação e alta resistência, proporciona maior durabilidade e acabamento uniforme para aplicações em ambientes internos e externos.



Embalagens: 900mL | 3,6L

FUNDO ÓLEO BRANCO FOSCO

O Fundo Óleo Branco Fosco foi desenvolvido para selar e uniformizar superfícies de madeira, proporcionando excelente aderência e formando uma base ideal para receber a tinta de acabamento, aumentando sua durabilidade.

Indicado para selar e preparar superfícies de madeira em ambientes internos e externos antes da aplicação do acabamento.

- Sela a madeira
- Excelente aderência
- Uniformiza a superfície
- Base para acabamento
- Fácil aplicação
- Ótimo rendimento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma Tricha Pistola	 10% com Aguarrrás (20% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 10 m² * Galão 3,6L - 30 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 4 horas	 Entre demãos 12 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco Fosco

Peso Específico: 1,10 - 1,15

Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica à base de óleo vegetal, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, solventes alifáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Acabamento como fundo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.